

여객선 안전정보

공개자	업체명 울릉크루즈(주)		
	소재지	본사	본사 전화번호
		경북 울릉군 북면 울릉순환로 2411	054-791-7714
		지사	지사 전화번호
		경북 포항시 북구 영일만항로 285-2, 1층	054-242-3000
공개 개요 (최근 3년간)	선박 명세	선명	선령
		뉴씨다오편	7년
		선종	총톤수
		강선	11,515 G/T
	여객정원	여객정원	운항속력
		1,170 명	(노트) 18.5 Knots
		화물의 적재한도	
		474.235톤	
	선박 검사 (검사일 및 결과)	1) 제1종 중간검사 / 2021.8.11. / 검사결과 양호 2) 임시검사 / 2021.9.10. / 검사결과 양호(항해구역 및 해양오염방지증서 변경) 3) 임시검사 / 2021.12.14. / 검사결과 양호(경하산정시험) 4) 임시검사 / 2022.3.15. / 검사결과 양호(임시변경증 발급) 5) 제1종 중간검사 / 2022.3.23. / 검사결과 양호 6) 정기검사 / 2022.12.26. / 검사결과 양호 7) 임시검사 / 2023.6.1. / 검사결과 양호(승무정원 변경 : 선원 80명 → 선원 50명, 임시승선자 30명) 8) 임시검사 / 2023.7.24. / 검사결과 양호(경하산정시험) 9) 제1종 중간검사 / 2023.12.22. / 검사결과 양호 10) 임시검사 / 2024.3.11. / 검사결과 양호(선체 손상검사) 11) 임시검사 / 2024.7.26. / 검사결과 양호(여객실 침대설치 및 여객정원 변경: 1200 → 1170) 12) 임시검사 / 2024.9.9. / 검사결과 양호(주기 터보차저 흰 연기 발생, 특이사항 없음) 13) 제1종 중간검사 / 2024.12.23. / 검사결과 양호	
	해양 사고 이력	2024.2.9. 울릉도 인근 해상에서 항해 중 연료유 이송 파이프 가열관을 감싸는 단열재 오손 및 이송파이프 과열로 연기가 발생. 발연물질 제거 후 정상 입출항. (조사 결과 사건을 심판에 부칠 필요가 없다고 인정된 사건) 2024.3.5. 영일만항 접안 중 좌현 선수부와 부두 및 탑승교가 접촉하였고, 좌현 선수 길이 약 8m 굴곡 발생.	
	안전 규정 위반 이력	해당사항 없음	
	운항 관리 규정	심사일자: (최초) 2021.9.16. (변경) 2021.9.24./2021.10.19./2021.12.15./2022.1.12./2022.3.28./2023.5.31./2023.8.29./ 2024.3.7./2024.11.05./2025.01.16 운항관리규정: 세부사항 별첨	

「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다.

2025년 02 월 10 일

공개자(대표자)

조 현 덕 (서명 또는 인)

