

여객선 안전정보

공개자	업체명 울릉크루즈(주)			
	소재지	본사 경북 울릉군 북면 울릉순환로 2411 본사 전화번호 054-791-8991 지사 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만항로 285-2 영일만여객터미널 지사 전화번호 054-242-3000		
선박 명세	선명	뉴씨다오편	선령	8년 7개월
	선종	강선	총톤수	11,515 G/T
	여객정원	1,170 명	운항속력 (노트)	18.5 Knots
	화물의 적재한도	474.235톤		
공개 개요 (최근 3년간)	선박 검사 (검사일 및 결과)	1) 제1종 중간검사 / 2023.12.22. / 검사결과 양호 2) 임시검사 / 2024.3.11. / 검사결과 양호 (선체 손상검사) 3) 임시검사 / 2024.7.26. / 검사결과 양호 (여객실 침대설치 및 여객정원 변경:1200 → 1170) 4) 임시검사 / 2024.9.9./ 검사결과 양호 (주기 터보차져 흰 연기 발생, 특이사항 없음) 5) 제1종 중간검사 / 2024.12.23. / 검사결과 양호 6) 임시검사 / 2025.7.3. / 검사결과 양호 (스카이 어닝 설치) 7) 제1종 중간검사 / 2025.12.20. / 검사결과 양호 8) 임시검사 / 2025.12.20. / 검사결과 양호 (선미 Transom 수리) 9) 임시검사 / 2026.1.2. / 검사결과 양호 (여객구역내 방송용 스피커 수리)		
	해양 사고 이력	1) 2024.2.9. 울릉도 인근 해상에서 항해중 스팀파이프 단열재 과열로 연기가 발생. 발연물질 제거 후 정상 입출항. 2) 2024.3.5. 영일만항 접안 중 부두 및 탑승교와 경미한 접촉, (이상없이 정상운항하였음.) 3) 2025.6.11. 우현추진기 해상 부유물 감김. (입항 후 바로 제거하여 정상운항 하였음) 4) 2025.6.21. 울릉군 사동항에서 접안중 부두 접촉한 사건 (확인 후 정상 운항)		
안전 규정 위반 이력	해당사항 없음			
운항 관리 규정	심사일자:(최초) 2021.9.16. (변경) 2023.5.31./2023.8.29./2024.3.7./2024.11.05./2025.01.16./2025.5.1./ 2025.5.30./2025.9.12 운항관리규정: 세부사항 별첨			

「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다.

2026년 02 월 13 일

공개자(대표자)

조 현 덕 (서명 또는 인)

